

Les samedi 24 et 31 mai 2014 ont été consacrés au retrait des tuiles et de la charpente.

Le four à pain est désormais recouvert d'une bâche entre deux séances de travaux.

La faune et la flore ont été délogées de la terre qui recouvre

et maintient la voûte de briques, qui est le coeur du four.

Les couleuvres et les crapauds ont dû trouver un nouvel abri.





Le bâtiment est enfin dégagé et on peut voir l'entrée du fourneau. La fumée s'échappe de l'intérieur.





En effet, il n'a pas été possible de le démolir complètement, car il était trop dangereux de le laisser dans le four
En effet, il n'a pas été possible de le démolir complètement, car il était trop dangereux de le laisser dans le four